

Atap Bangunan Parkiran RSUD Mokoyurly Buol Mulai di Perbaiki

Rahmat Salakea - BUOL.IWO.OR.ID

Feb 21, 2025 - 11:09



BUOL-Bangunan Bagian Atap Parkiran Rumah Sakit Daerah(RSUD) Mokoyurly Kabupaten Buol Sulawesi Tengah Mulai di Lakukan Perbaikan setelah

mengalami rusak ringan akibat angin kencang beberapa hari lalu.



Bangunan Atap yang menjadi tempat parkiran kendaraan bermotor para pengunjung keluarga pasien RSUD itu kembali di lakukan perbaikan oleh pihak Rumah Sakit Buol



Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurly Buol Sahroni kepada Media Ini Jumat 21/02/2025



" Sebagai tanggung jawab kami akan melakukan perbaikan agar para pemilik kendaraan yang berkunjung kembali aman " kata Sahroni

Menurut Sahroni, segala bentuk fasilitas Rumah Sakit yang mengalami kerusakan akan menjadi tanggunga jawab Rumah Sakit, sehingga untuk parkiran segera akan di perbaiki



Lanjut Sahroni, dalam beberapa hari kedepan Gedung parkiran tersebut segera akan di fungsikan kembali

[&]quot; Dalam beberapa hari kedepan bangunan tersebut akan segera di fungsikan kembali setelah semua fasilitas keamannya sudah terpasang seperti CCTV dan lampu penerangnya" tutup Sahroni***